

IN3 Ingeniería de
Iniciativas
Industriales, S.A

Orden de Trabajo Preventiva

TÉCNICO RESPONSABLE:

Nº AVISO: 0000026028 **FECHA:** 01/09/20

Nº CONTRATO: 00000000425

Nombre del Cliente	
NATURAL CRUNCH, S.L.	
Dirección Obra	
Tfno.:	Dirección Cliente
BARRIADA EL CHUCHE, 89	
04410 BENAHADUX	
Almería	Tfno.: 950310660

TRATAMIENTO: GRUPO ELECTROGENO NATURAL CRUNCH

Elemento	25001482			
Nº DE SERIE				
Tarea				
Comprobacion de alarmas	5/11/2020	X		
Nivel de electrolitos	5-11-2020	X		
Tensado de correa de dinamo	5-11-2020	X		
Apriete de tornillos de sujeccion de motor	5-11-2020	X		
Apriete de tornillos de sujeccion de radiador	5-11-2020	X		
Apriete de tornillos de sujeccion de <i>la base</i>	5-11-2020	X		
Purgar tubo de escape	5-11-2020	X		
Comprobar estado de alternador	5-11-2020	X		
Comprobar motor de arranque	5-11-2020	X		
comprobar aparato de medida de combustible	5-11-2020	X		
comprobar manguitos de radiador	5-11-2020	X		
Comprobar fugas de refrigerante y aceite	5-11-2020	X		

Trabajo terminado

SI

NO

VºBº. Resp. Mto.

Firma Operario



Firma Cliente



B 04711495
Barrida El Chuche, 89
04410 Benahadux Almería, España

IN3 Ingeniería de
Iniciativas
Industriales, S.A

Orden de Trabajo Preventiva

TÉCNICO RESPONSABLE:

Nº AVISO: 0000026028 **FECHA:** 01/09/20

Nº CONTRATO: 00000000425

Nombre del Cliente	
NATURAL CRUNCH, S.L.	
Dirección Obra	
Tfno.:	Dirección Cliente
BARRIADA EL CHUCHE, 89	
04410 BENAHADUX	
Almería	Tfno.:950310660

DESCRIPCION DE LA INTERVENCIÓN

REVISIÓN GRUPO ELECTROGENO M01- 11 2020

TIEMPO EMPLEADO

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Total Horas	Nombre Operario	Código
05/11/2020	9:00	11:00	2+2+2	Ramón, Alonso, Rogelio	

MATERIALES UTILIZADOS

Código	Descripción	Cantidad	G/M/R

Firma Operario



Firma Cliente



Brda. El Chucho, 89
04410 Benahadux. Almería, España